

## Адрес шины (DIP A) в двоичном формате

ON

DODDODOR

nonoonno

DORDORRR

42 00000000

DONNOODN 

DIP-переключатели

DIP

ON

DIP A

DIP-переключатель [A] для настройки адреса шины:

OFF

(двоичный, настраиваемая значимость от 1 до 247)

OFF

DONNORN

100 00000000

88 .....

60 .....

OFF

DIP

OFF

105 00000000

111 00000000

112 0 0 0 0 0 0 0 0

115 .....

125 0000000

127 00000000

144 0000000

110 .....

OFF

DIP

ON

Данный пример показывает, что 128 + 64 + 1 = 193 — это

201 0000000

202 | | | | | | | | | | | | |

205 0000000

207 0000000

208 | | | | | | | | | | | | | | |

212 | | | | | | | | | | | | | | | | |

220 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

221 | | | | | | | | | | | | | | | |

222 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

227 00000000

230 0000000

236 | | | | | | | | | | | |

241 0000000

244 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

245 00000000

247 [[[[[[]]]]]]

annec шины Modbus

151 0000000

162 0000000

170 00000000

177 00000000

179 00000000

181 0000000

182 000000

188 0000000

190 0000000

191 0.000000

194 [[] [] [] []

200 | | | | | | | | | | | | | | |


























































и настройка

#### DIP-переключатель [B] для настройки параметров шины:

Скорость передачи (настраиваемая)	DIP 1	DIP 2
9600 бод	ON	OFF
19200 бод	ON	ON
38400 бод	OFF	ON
зарезервировано	OFF	OFF

<b>Чётность</b> (настраиваемая)	DIP 3
EVEN (чётные)	ON
ODD (нечётные)	OFF

Контроль чётности (вкл./выкл.)	DIP 4
активный (1 стоповый бит)	ON
неактивный (без чётности) (2 стоповых бита)	OFF

<b>8N1-Modus</b> (вкл./выкл.)	DIP 5
активн.	ON
неактивный (по умолчанию)	OFF

Оконечная нагрузка шины (вкл./выкл.)	DIP 6
активн.	ON
неактивная	OFF

Настройка

#### АДРЕС ШИНЫ

Адрес прибора в диапазоне от 1 до 247 (двоичный формат) настраивается с помощью DIP-переключателя [A]. Положение переключателей, поз. от 1 до 8 — см. таблицу на обратной стороне!

Адрес О зарезервирован для сообщений сети; запрещается определять адреса больше 247; прибор будет игнорировать их. DIP-переключатели имеют двоичное кодирование со следующей значимостью:

DIP 1 = **128** ..... DIP 1 = **0N** DIP 2 = **64** ..... DIP 2 = **0N** DIP 3 = 32 ..... DIP 3 = OFF DIP 4 = 16 ..... DIP 4 = OFF DIP 7 = 2..... DIP 7 = OFF DIP 8 = 1 ..... DIP 8 = **ON** 

Данный пример показывает, что 128 + 64 + 1 = 193 — это адрес шины Modbus.

#### ПАРАМЕТРЫ ШИНЫ

Скорость передачи данных (в бодах) настраивается с помощью поз. 1 и 2 DIP-переключателя [B]. Можно настроить **9600 бод**, **19 200 бод** или **38 400 бод** — см. таблицу!

Чётность настраивается с помощью поз. 3 DIP-переключателя [B].

Можно настроить **EVEN (чётные)** или **ODD (нечётные)** — см. таблицу!

Контроль чётности включается с помощью поз. 4 DIP-переключателя [B].

Можно настроить: контроль чётности — активный (1 стоповый бит) или неактивный (2 стоповых бита),

т. е. контроль чётности отсутствует — см. таблицу!

Режим 8N1 включается с помощью поз. 5 DIP-переключателя [B].

При этом функции поз. З (чётность) и поз. 4 (контроль чётности) DIP-переключателя [В] становятся неактивными.

Можно настроить: режим 8N1 активный или неактивный (по умолчанию) — см. таблицу!

Оконечная нагрузка шины включается с помощью поз. 6 DIP-переключателя [В].

Можно настроить: активная (нагрузочный резистор шины 120 Ом) или неактивная (без оконечной нагрузки шины) – см. таблицу!

В случае приборов с дисплеем при изменении параметров шины и ее адреса соответствующие настройки отображаются на дисплее на протяжении прим. 30 секунд.

## ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ СВЯЗИ

Индикация состояния связи осуществляется с помощью 2 светодиодных индикаторов.

Индикация успешного получения телеграммы производится путем загорания зеленого индикатора независимо от адреса прибора. Индикация телеграмм с ошибками или вызванных исключительных телеграмм Modbus производится путем загорания красного индикатора.

mail@SplusS.de

## ДИАГНОСТИКА

Функция диагностики неисправностей встроена.

S+S REGELTECHNIK



## Индивидуальное программирование дисплея посредством шинного интерфейса





























#### Индивидуальное программирование зоны индикации для двух- и трехстрочных дисплеев


Наши дисплеи можно запрограммировать посредством шинного интерфейса. Так, например, можно отображать сообщения, получаемые от ПЛК.

Все символы на дисплее могут отображаться как в 7-сегментном поле, так и в поле с точечной матрицей.

В зависимости от типа, устройства вместо стандартной индикации могут отображаться альтернативные параметры, например, абсолютная влажность, точка росы, соотношение компонентов смеси или энтальпия.







### Отображаемые символы в поле с точечной матрицей (Dot Matrix), для двух- и трехстрочных дисплеев

Неуказанные в таблице символы ASCII или управляющие символы отображаются в виде пробела.

ASCII	Символ
32	Пробел
33	!
34	"
35	#
36	\$
37	%
38	.8
40	(
41	)
42	*
43	+
44	,
45	-
46	
47	/

ASCII	Символ
48	0
49	1
50	2
51	3
52	4
53	5
54	6
55	7
56	8
57	9
58	:
59	;
60	<
61	=
62	>

ASCII	Символ
63	?
64	0
65	Α
66	В
67	С
68	D
69	Е
70	F
71	G
72	Н
73	I
74	J
75	K
76	L
77	M

ASCII	Символ	
78	N	
79	0	
80	Р	
81	Q	
82	R	
83	S	
84	Т	
85	U	
86	V	
87	W	
88	Х	
89	Υ	
90	Z	
91	[	
93	]	

ASCII	Символ
94	^
95	_
96	\
97	а
98	b
99	С
100	d
101	е
102	f
103	g
104	h
105	i
106	j
107	k
108	I


ASCII	Символ
109	m
110	n
111	0
112	р
113	q
114	r
115	S
116	t
117	u
118	v
119	w
120	х
121	у
122	z
123	{


ASCII	Символ
124	- 1
125	}
129	ü
132	ä
142	Ä
148	ö
153	Ö
154	Ü
223	٥





Общая структура шины и магистральная конфигурация с нагрузочными резисторами и резисторами в цепи смещения





Нагрузочные резисторы должны устанавливаться только на концах шины.

В сетях без повторителей разрешается использовать не больше двух оконечных нагрузок шины. С помощью DIP-переключателя 6 можно активировать оконечную нагрузку шины на приборе. Резисторы в цепи смещения для определения уровня шины в состоянии покоя обычно активируются на главном устройстве Modbus/повторителе.


Максимальное количество абонентов на один сегмент Modbus составляет 32 прибора. В случае большего количества абонентов следует разделить шину с помощью повторителей на несколько сегментов. Адреса абонентов можно настраивать от 1 до 247.

Для линии шины следует использовать кабель с парной скруткой/электропитанием и медным экраном. Емкость линии на единицу длины должна составлять при этом меньше 100 пФ/м (напр., линия Profibus).





# Общие технические характеристики датчиков Modbus (кабель RTU)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Напряжение питания:	24 В перем. тока (±20%); 1536 В пост. тока
Потребляемая мощность:	< 1 Вт / 24 В пост. тока; < 1,6 В·А / 24 В перем. тока
Эл. подключение:	см. схему подключения 0,2-1,5 мм², по вставные клеммы
Параметры шины:	без подачи напряжения (в обесточенном состоянии) посредством DIP-переключателей настраиваемый и адресуемый!
Шинный интерфейс:	RS 485, <b>с гальванической развязкой,</b> оконечная нагрузка шины активируется DIP-переключателем
	Возможно до 32 приборов на одном сегменте. При большем количестве приборов следует использовать RS485-трансивер.
Шинный протокол:	Modbus (RTU), диапазон адресов О <b>247</b> , с возможностью настройки
Скорость передачи:	9600, 19 200, 38 400 бод
Индикация состояния:	Светодиод зеленый = телеграмма действительна Светодиод красный = ошибка телеграммы
Дисплей:	Через интерфейс шины Modbus дисплей может индивидуально настраиваться на индикацию как в 7-сегментном поле, так и в поле с точечной матрицей (Dot Matrix).



www.SplusS.de
























До 100 устройств в сети W-Modbus могут обмениваться данными на большом расстоянии (до 500 м на открытом пространстве)через шлюз. Стандартизованный модуль W-Modbus гарантирует совместимость со всеми устройствами W-Modbus.

Для датчиков W-Modbus нужно всего лишь предусмотреть источник питания. Затем необходимо вручную задать адрес ведомого устройства, параметры передачи (скорость передачи и четность) настроятся автоматически. Согласующий резистор не нужен. После этого датчик можно подсоединить к шлюзу.

Шлюз W-Modbus представляет собой устройство для соединения проводных устройств Modbus с беспроводными устройствами W-Modbus. С помощью шлюза W-Modbus также можно легко интегрировать гибридные формы проводных и беспроводных устройств Modbus в существующие сети.



#### Различные режимы работы шлюза W-Modbus:

Режим работы Gateway для подключения к существующей сети Modbus либо напрямую к устройству с ПЦУ, служит базовой станцией для датчиков W-Modbus (макс. 100 беспроводных устройств).

Режим работы **Node** обеспечивает беспроводное подключение проводного датчика Modbus к сети W-Modbus (макс. 1 проводной датчик).

Режим работы Node Pro (расширенный режим работы Node) для беспроводного подключения нескольких проводных датчиков Modbus (макс. 16 проводных устройств).












Общие технические характеристики датчиков W-Modbus (Wireless)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Электропитание:	24 В перем. тока (±20 %); 1536 В пост. тока
Потребляемая мощность:	< 2 Вт / 24 В пост. тока; < 3,5 В·А / 24 В перем. тока
Электр. подключение:	см. схему подключения 0,2—1,5 мм², с помощью вставных клемм
Адрес шины:	возможность настройки и присвоения адреса без подачи напряжения (в обесточенном состоянии) с помощью DIP-переключателя!
Параметры шины:	автоматическая конфигурация
Передача данных:	<b>W-Modbus</b> (Wireless Modbus с диапазоном ISM 2,4 ГГц шифрование AES-128)
Дальность передачи:	макс. 500 м (открытое пространство), прибл. 50–70 м (здание) между двумя беспроводными устройствами
Устройства:	макс. 100
Протокол шины:	Modbus (RTU), диапазон адресов О <b>247</b> , с возможностью настройки
Индикация состояния:	индикатор телеграмм, состояние сети, качество связи
Дисплей:	посредством шинного интерфейса дисплей может выполнять индикацию как в 7-сегментном поле, так и в поле с точечной матрицей.

